

Synssted

Virksomhed	Trekantens Bilsyn ApS
CVR	28148895
Sted	Ladegårdsvej 8B 7100 Vejle

Færdselsstyrelsen har modtaget følgende data fra synsstedet. Bemærk, at denne synsrapport ikke kan bruges til registrering af køretøjer.

Køretøj

Mærke	TOYOTA
Model	LANDCRUISER
Køretøjsart	N1-Varebil <= 3500 kg
Reg.nr.	OZ88615
Stelnr.	JT111TJ8207405998
Køretøjs-ID	1026503199712870

Synsdetaljer

Synsart	Registreringssyn uden ændring
Synstype	Første syn
Synsdato	25-03-2020
Sluttid	13:58
Km-stand	555.000
Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt
Sidste frist for omsyn/genfremstilling	

Servicebemærkninger

Forureningskontrol ej foretaget, grundet defekt udstødning.

Reperationer foretaget på bagtøj skal ved næste syn være afrenset for kontrol.

Tæring angivet i skærme er i: begge bagerste inderskærme, samt højre forreste inderskærm.

Væskeudsvining er oliespild evt. fa servoanlæg.

Fejloversigt

1,4,2,A,V - Bremseudstyr, parkeringsbremse, Virkning, Bremskoefficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vogntogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund. 8 % Væsentlig fejl

4,4,1,A,V - Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt (arrangementer med en enkelt eller flere LED-lyskilder færre end 2/3 virker). blinklygte, højre, midtpå Væsentlig fejl

5,1,3,A,V - Aksler, hjul, dæk, Hjullege, For stort slør. hjullege, 1. aksel, højre Væsentlig fejl

5,3,1,A,F - Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Utilstrækkelig fastgørelse af fjedre til chassis eller aksel, relativ bevægelse er synlig; fastgørelsesdelene sidder løst i meget alvorlig grad. krægningsstabilisator, højre, bag Farlig fejl

6,1,2,A,V - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. Væsentlig fejl

8,4,1,A,V - Gener, andre miljørelaterede punkter, Væskeudsvining, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter. for, Væsentlig fejl

4,1,4,C,V - Lygter, forlygter, Krav, Lyskilde og lygte passer ikke sammen. nærløyslygter, begge, Væsentlig fejl

6,1,1,C,V - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. chassisramme, højre, for Væsentlig fejl

6,1,1,C,V - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. chassisramme, venstre, bag

6,1,1,C,V - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke.