

## Synssted

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Virksomhed | Synsgruppen Bilsyn ApS         |
| CVR        | 33577354                       |
| Sted       | Kirstinehøj 55<br>2770 Kastrup |

Færdselsstyrelsen har modtaget følgende data fra synsstedet. Bemærk, at denne synsrapport ikke kan bruges til registrering af køretøjer.

## Køretøj

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Mærke       | BMW                     |
| Model       | X 5                     |
| Køretøjsart | M1-Personbil <= 3500 kg |
| Reg.nr.     | BD37462                 |
| Stelnr.     | WBAFF41070L110974       |
| Køretøjs-ID | 9000000000640527        |

## Synsdetaljer

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Synsart                                   | Periodisk syn                                       |
| Synstype                                  | Første syn                                          |
| Synsdato                                  | 07-09-2018                                          |
| Sluttid                                   | 14:48                                               |
| Km-stand                                  | 214.000                                             |
| Synsresultat                              | Kan godkendes efter omsyn hos<br>(om)synsvirksomhed |
| Sidste frist for<br>omsyn/genfremstilling | 09-10-2018                                          |

## Fejloversigt

8,152,type,ukorrekt - 1. aksel  
8,146,slør,for stor - højre, venstre, nederst  
11 - 5.3.4.A.V - 5.2.3.C.V

## Servicebemærkninger

Vinterdæk for, sommerdæk bag er ikke tilladt,  
fordæk nær slidgrænsen