

Synssted

Virksomhed	Hammel Bilsyn
CVR	28359810
Sted	Samsøvej 26 8382 Hinnerup

Færdselsstyrelsen har modtaget følgende data fra synsstedet. Bemærk, at denne synsrapport ikke kan bruges til registrering af køretøjer.

Køretøj

Mærke	VOLKSWAGEN
Model	TOURAN VAN
Køretøjsart	M1-Personbil <= 3500 kg
Reg.nr.	EG31681
Stelnr.	WVGZZZ1TZ6W003002
Køretøjs-ID	1027903200514576

Synsdetaljer

Synsart	Periodisk syn
Synstype	Første syn
Synsdato	10-12-2018
Sluttid	13:18
Km-stand	215.000
Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed
Sidste frist for omsyn/genfremstilling	11-01-2019

Fejloversigt

8,2,2,2,A,V - Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med kompressionstænding, Tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet.
1,70 m-1 Væsentlig fejl

1,1,21,A,V - Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Samlede bremseapparat, Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. for, stænkskærm, venstre Væsentlig fejl

Servicebemærkninger