

Synssted

Virksomhed	Synsgruppen Bilsyn ApS
CVR	33577354
Sted	Kirstinehøj 55 2770 Kastrup

Færdselsstyrelsen har modtaget følgende data fra synsstedet. Bemærk, at denne synsrapport ikke kan bruges til registrering af køretøjer.

Køretøj

Mærke	BMW
Model	X 5
Køretøjsart	M1-Personbil <= 3500 kg
Reg.nr.	BD37462
Stelnr.	WBAFF41070L110974
Køretøjs-ID	9000000000640527

Synsdetaljer

Synsart	Registreringssyn uden ændring
Synstype	Første syn
Synsdato	12-09-2019
Sluttid	11:43
Km-stand	228.000
Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed
Sidste frist for omsyn/genfremstilling	14-10-2019

Fejloversigt

3,5,A,M - Udsyn, forrudeviskere, Vaskere virker ikke tilfredsstillende (manglende sprinklervæske, men pumpen virker; eller sprinklerdyser ikke korrekt indstillet). Mindre fejl

1,1,10,F,M - Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Servobremseaggregat eller hovedcylinder, Kontrollampe for bremsevæske lyser eller er defekt. Mindre fejl

1,1,13,A,V - Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsebakker eller -klodser, For slidt (minimumsmærke nået). 2. aksel, Væsentlig fejl

1,1,14,A,F - Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremsekiver, Stærkt slidt eller ridset, revnet, utilstrækkeligt fastgjort eller har brud 2. aksel, Farlig fejl

4,2,1,A,V - Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. baglygte, højre, Væsentlig fejl

5,3,1,B,V - Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. krægningsstabilisator, venstre, 2. aksel Væsentlig fejl

4,3 - tilslutning ukorrekt

Servicebemærkninger