

Synssted

Virksomhed	DK-Bilsyn Horsens ApS
CVR	37662267
Sted	Saturnvej 16 8700 Horsens

Færdselsstyrelsen har modtaget følgende data fra synsstedet. Bemærk, at denne synsrapport ikke kan bruges til registrering af køretøjer.

Køretøj

Mærke	VOLVO
Model	V 70
Køretøjsart	M1-Personbil <= 3500 kg
Reg.nr.	DG74954
Stelnr.	YV1SW793221191256
Køretøjs-ID	1028001200312819

Synsdetaljer

Synsart	Periodisk syn
Synstype	Første syn
Synsdato	29-01-2024
Sluttid	16:24
Km-stand	523.000
Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed
Sidste frist for omsyn/genfremstilling	01-03-2024

Servicebemærkninger

Fejloversigt

6,1,3,B,V - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Brændstoftank og -brændstofrør, Brændstolfækage eller tankdæksel mangler eller er defekt. Væsentlig fejl

6,1,1,A,V - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. skærm, venstre, for Væsentlig fejl

5,3,4,A,V - Aksler, og affjedring, Affjederingsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjederingsled. topleje, begge, for Væsentlig fejl

4,4,3,A,V - Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. blinklygte, begge, for Væsentlig fejl

4,1,2,A,V - Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. højre, nærlyslslygte, for Væsentlig fejl

6,1,1,A,V - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. skærm, højre, bag Væsentlig fejl

6,1 - Tårne tæret højre - venstre for